# LOCTITE.

# LOCTITE®

**222** 1月 2009

# 产品说明

LOCTITE® 222 具有下列性能

LOCITIE 222 A L LATE				
技术	丙烯酸			
化学类型	二甲基丙烯酸乙酯			
外观(未固化)	紫色液体 <sup>LMS</sup>			
荧光性	具有荧光性 <sup>MS</sup>			
组成	单组分-不需混合			
粘度	低粘度,触变性			
固化方式	厌			
二次固化	促进剂			
应用	螺纹锁固			
强度	低强度			

LOCTITE<sup>®</sup> 222 适合于锁固和密封需要正常拆卸的螺纹紧固件. 该产品在隔绝 气的金属密封面间固化,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏. 主要用于需要容易拆卸的定位螺丝,小直径螺栓以及配合长度较长的螺栓. 触变特性减少了液态LOCTITE<sup>®</sup> 222 在施胶后,未固化前到处流淌.


## 固化前的材料特性

— 1-1011 III III	
比重@ 25 ° C	1, 05
闪点 - 见 MSDS	
粘度, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa・s (cP):	
转子 3, 转速 2,5 rpm	≥3 500
转子 3, 转速 20 rpm	$900-1\ 500^{LMS}$
粘度, EN 12092 - MV, 25 °C, 后180 s, mPa・s	(cP):
剪切速度277 s <sup>-1</sup>	135

# 典型固化特性


#### 固化速度与基材的关系

固化速度取决于所用的基材. 下图显示在不同材质的 M10的螺栓和螺母上,破坏力矩与时间的关系。测试标准 为ISO 10964 标准.




#### 固化速度与间隙的关系

固化速度取决于间隙的大小. 螺纹紧固件的间隙与螺纹的类型、质量和尺寸有关. 下图显示在钢制轴和套上,在不同的间隙,剪切强度和时间的关系。测试标准为ISO 10123方法测试.



# 固化速度与温度的关系


固化速度取决于温度. 下图显示在M10的螺栓和螺母上,在不同温度下破坏力矩与时间的关系。测试标准为ISO 10964 标准.




# 固化速度与促进剂的关系

当固化速度很慢或者间隙较大时,应用促进剂可以加快固化速度. 下图显示在M10 镀锌钢制螺栓和螺母上,使用促进剂7471™和 7649™,其破坏力矩和时间的关系。测试标准 ISO 10964 标准.







# 固化后材料典型性能

#### 物理性能:

热膨胀系数 ISO 11359-2, K<sup>-1</sup> 80×10<sup>-6</sup> 导热系数, ISO 8302, W/(m・K) 0, 1 比热, kJ/(kg・K) 0, 3

# 固化后材料特性 胶粘剂性能

24小时后 @ 22 ° C 破坏力矩, ISO 10964:

M10 钢制螺栓和螺母 N·m 6 (1b. in.) (50)

平均拆卸力矩, ISO 10964:

M10 钢制螺栓和螺母 N•m 4 (lb. in.) (35)

松脱力矩, ISO 10964, 预紧扭矩 to 5 N·m:

M10 钢制螺栓和螺母 N·m 14 (lb. in.) (120)

最大平均拆卸力矩, ISO 10964, 预紧扭矩 to 5 N·m:

M10 钢制螺栓和螺母 N·m 14 (lb. in.) (120)

压剪切强度, ISO 10123:

钢制轴和套  $N/mm^2 \geqslant 2,5^{LMS}$  (psi)  $(\geqslant 360)$ 

# 典型环境抵抗性能


1周后 @ 22 ° C

松脱力矩, ISO 10964, 预紧扭矩 to 5 N·m: M10 镀锌螺栓和螺母上测量

# 热强度

在测试温度下进行强度测试

# 老化强度 在测试温度下进行老化,在22°C进行测试



#### 耐化学品/溶剂测试

在下列条件下进行老化,在 22 °C进行测试.

		初始粘结强度的 有率%				
环境	° C	100 h	500 h	1000 h	5000 h	
机油 (MIL-L-46152)	125	100	95	90	85	
含铅汽油	22	95	95	95	95	
制动液	22	95	95	95	90	
50/50 乙二醇/水	87	80	80	80	80	
丙酮	22	100	90	90	90	
乙醇	22	95	95	90	90	

#### 注意事项

本产品不宜在纯 与(或)富 环境中使用,不能作为氯 气或其它强 化性物质的密封材料使用。

有关本产品的安全注意事项,请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS).

当使用清洗剂清洗材料表面时,应检查该清洗剂与胶水的相容性。在某些情况下,使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。

该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料,可能会引起破裂),在应用之前建议首先测试产品对材质的相容性。

# 使用指南

#### 装配

- 1. 为了获得最佳效果,使用诸如乐泰ODC free清洗剂彻底清洗材料内外表面,并干燥.
- 2. 如果材质为非活泼金属或未知材料,在配合面喷洒,并晾干30秒钟.
- 3. 使用前充分摇匀.
- 4. 为防止胶水阻塞施胶嘴,应避免胶嘴接触金属物质.
- 5. 对于通孔, 在螺栓和螺母配合部位点胶.
- 6. **对于盲孔**, 在盲孔底部滴胶。当装配时,内部空气会被排出.
- 7. 按正常操作装配螺栓。当需要上紧到所需力矩时,力矩补偿并不需要.
- 8. **对于密封应用,** 将产品涂在外螺纹上(360°)第一个螺纹不涂,将胶粘剂添满整个的螺纹间隙。对于更大的螺纹和间隙,可以调整涂胶量并且将也将产品应用在内螺纹上.

#### 拆卸

- 1. 用标准拆卸工具拆卸.
- 2. 在极少情况下,由于配合长度很长导致常温下无法拆卸,可以局部加热螺栓和螺母到2320C,趁热进行拆卸.

#### 清洗

1. 对于固化的胶水,可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨.

## 乐泰材料说明」略

LMS于5月 18, 1999. 每一批号产品都有测试报告。LMS测试报告中含有一些对客户有用的质检测试参数。此外,我们也通过多种质量控制,确保产品质量的一致性。特殊客户的要求可以由汉高乐泰质量中心负责协调。

#### 贮存条件

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。

理想贮存条件: 8°C to 21°C。如将该产品 贮存在低于8°C 或高于28°C条件下,可能会影响产品性能.被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液,不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。如需更多信息,请与当地的乐泰公司技术服务部或客户服务部联系。

#### 单位换算

(° C x 1.8) + 32 = ° F kV/mm x 25.4 = V/mi1 mm / 25.4 = inches µm / 25.4 = mi1 N x 0.225 = 1b N/mm x 5.71 = 1b/in N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi N • m x 8.851 = 1b • in N • m x 0.738 = 1b • ft N • mm x 0.142 = oz • in mPa • s = cP

#### 说明

#### 商标使用

LOCTITE是汉高有限公司的注册商标

参考 0.4