

## HDF AP-18 切削油产品安全资料

产品名称：HDF AP-18 切削油

---

### 1 公司名称

产品说明：见 HDF AP-18 切削油说明书

品名：汉德福

制造商：德国汉德福中国发展有限公司

供应商：江苏汉德油品有限公司

咨询者姓名：周兴明

电话：0510-85293333

传真：0510-85291111

---

### 2 成分说明

#### 化学特性

内容：混合物。

危害性成分：无

容许浓度：……

---

### 3 危害

#### 对健康潜在影响

眼睛：会对眼睛造成轻微的刺激

皮肤：会对皮肤造成轻微的刺激

食入：如果不小心吞入，对身体无重大伤害

吸入：如果长期或重复性的吸入超过安全标准的油气空气，可能造成呼吸困难或其它肺部的影响

---

### 4 急救措施

**眼睛接触：**立刻用大量清水冲洗并不断眨动眼睛至少 15 分钟，然后马上就医。

**皮肤接触：**立刻用清水及肥皂水仔细清洗接触部位

**食入：**如吞食不要试图强制呕吐出来，请马上就医。如溅到嘴里立刻用大量水清洗。

**吸入：**将患者移至新鲜空气处，帮助患者盖上毛毯，使之保暖并马上就医。

---

### 5 爆炸火灾处理方法

**易燃成份：**闪火点：155℃

**测试方法：**开杯。

**爆炸界线：**无数据显示

**灭火材料：**二氧化碳、化学干粉、泡沫、雾状化学灭火剂。

---

**特殊灭火程序：**因本材质发生火灾时，喷水冷却暴露于火场的容器。如果没有适当的保护装置，包括个人氧气桶、消防人员之特殊防护设备等，千万不要进入火场。

**燃烧产物：**形成熏烟，烟尘，氮氧化物，碳氧化物。

## 6 不慎外泄的措施

**个人注意事项：**马上清除明火，关闭漏油处及漏油气处，立刻将现场清洗干净并注意爆炸和个人安全。

**环境注意事项：**不要用水冲洗以免污染土壤及下水道和河川，少量漏油请用吸油材料或抽油泵将漏油清除。

**清理方法：**尽可能的用适当的方法移走受污染的土壤，分析原因防止进一步泄漏。

## 7 放置和储存

不可储放在有热源、明火和有强氧化剂的地方。

要在通风良好环境下使用。

不可对容器焊接、钻孔，防止因为过热而引起爆炸

**警告：**容器不可加压，以防压力过大产生爆炸。

## 8 泄漏控制 / 个人防护

**技术措施：**

如必要，提供足够的通风。

**普通防护和卫生学措施：**

遵守一般的工业卫生！

**个人防护措施：**

**手部防护：**请带好耐油性的手套

**眼部防护：**需佩戴安全护目镜

**皮肤防护：**通常不需要特殊的保护措施。若长期的或重复性的与油液相接触，请穿耐油性的长袖作业服

**呼吸防护：**配戴口罩

**其他防护措施：**防滑安全工作鞋等。

## 9 理化性质

物体性状：液体	颜色：淡黄色
密度：0.84 g/cm <sup>3</sup> (@15°C)	气味：有特殊气味
爆炸界线：无数据显示	闪火点：155°C
溶解度：不溶于水	蒸气压：<5mmHg (@20°C)
蒸气密度：>1.0(空气=1)	

## 10 稳定性和反应性

危害分解物：金属磨耗、酸化物

安定性：稳定

避免状况：异物进入

应避免之物质：水份、溶剂、强氧化剂

聚合反应：通常情况下不会发生

---

## 11 毒性

健康危害效应：

急性：皮肤发痒、头晕。

慢性：……

---

## 12 生态影响

a) 生态影响：无数据显示

b) 环境影响：本物质不能被生物所分解

---

## 13 废物处理

处理方法

a) 将本物品放入适当的容器内，且按照法令规章进行处理。

b) 与当地的环保部门联系，采取适当的方法回收处理

---

## 14 运输

运输规定：a) 道路交通安全规则条例

b) 船舶危险品装载规则

c) 铁路局危险品装卸运输实施细则

---

## 15 法规

适用法规：a) 劳工安全卫生设备规则

b) 危险物及有害物通知规则

c) 废弃物存储清楚处理方法及设施标准

---

## 16 其它

因使用者的工作状况不为我们所知及不受我们控制，本产品安全资料是根据目前法律以及我们所掌握的知识编制。未得到本公司批准，该产品不得用于其他目的。

本安全资料提供使用者所有必要步骤，以免违反当地的法律和法规。该安全资料仅是对该产品安全需要的描述，并不能认作产品性能的保证书。