

HDF AP-20 切削油产品安全资料

产品名称：HDF AP-20 切削油

1. 公司名称

产品说明：见 HDF AP-20 切削油说明书

品名：汉德福

制造商：德国汉德福中国发展有限公司

供应商：江苏汉德油品有限公司

咨询者姓名：彭成双

电话：0510-85293333

传真：0510-85291111

2. 成分说明

化学特性

描述：由矿物油、极压添加剂、各类添加剂组成。

危害健康的成分：无

3. 危害

对健康潜在影响

眼睛：会对眼睛造成轻微的刺激

皮肤：会对皮肤造成轻微的刺激

食入：如果不小心吞入，对身体无重大伤害

吸入：如果长期或重复性的吸入超过安全标准的油气空气，可能造成呼吸困难或其它肺部的影响

4. 急救措施

眼睛接触：万一接触眼睛，立即用大量清水冲洗 15 分钟并不断眨动眼睛。然后马上就医。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物。如有皮肤接触，用肥皂和大量水冲洗。如果症状持续或发展，就医。

食入：如吞食不要试图强制呕吐出来，请马上就医。如溅到嘴里立刻用大量水清洗。

吸入：如果吸入蒸汽，立即转移到空气新鲜处。如果症状持续或发展，就医。

5. 灭火措施

灭火剂：

二氧化碳、化学干粉、泡沫、雾状化学灭火剂。

特殊灭火程序：

因本材质发生火灾时，喷水冷却暴露于火场的容器。如果没有适当的保

护装置，包括个人氧气桶、消防人员之特殊防护设备等，千万不要进入火场。

原则：

低温密闭储藏。若发生火灾时容器用水降温。

6. 不慎外泄的措施

个人防护：马上清除明火，关闭漏油处及漏油气处，立刻将现场清洗干净并注意爆炸和个人安全。

环境防护：不容许直接排入污水管道及地表水

清理方法：用吸水和易于燃烧的材料擦地板，再用大量水冲残渣。若泄出物污染湖泊或管道，请根据当地规定通知有关当局。

7. 放置和储存

放置存储

不可储放在有热源、明火和有强氧化剂的地方。

要在通风良好环境下使用。

不可对容器焊接、钻孔，防止因为过热而引起爆炸

警告：容器不可加压，以防压力过大产生爆炸。

8. 泄漏控制 / 个人防护

技术措施：

如必要，提供足够的通风。

普通防护和卫生学措施：

遵守一般的工业卫生！

个人防护措施：

手部防护：请带好耐油性的手套

眼部防护：需佩戴安全护目镜

皮肤防护：通常不需要特殊的保护措施。若长期的或重复性的与油液相接触，请穿耐油性的长袖作业服

呼吸防护：佩戴口罩

其他防护措施：防滑安全工作鞋等。

9. 理化性质

物体性状：液体	颜色：淡黄色
密度：0.84 g/cm ³ (@15°C)	气味：有类似矿物油气味
爆炸界线：无数据显示	闪火点：190°C
溶解度：不溶于水	蒸气压：<5mmHg (@20°C)
蒸气密度：>1.0(空气=1)	

10. 稳定性和反应性

危害分解物：金属磨损、酸化物
安定性：稳定
避免状况：异物进入
应避免之物质：水份、溶剂、强氧化剂
聚合反应：通常情况下不会发生

11. 毒性

长期接触可能会造成皮肤脱脂，进而产生皮肤过敏。反复接触可能会造成眼睛不适。

对人体的负作用：

若使用适当，至今为止没有发现负作用。

主要危害：

致敏： ——— 见第三章

其它：

12. 生态影响

----矿物油 / 碳氢化合物产品----

本品为工业化工品，不允许大量排入水域或下水道。

13. 废物处理

产品：

遵守国家和地方的规章。

倾空的包装桶按政府的规定处置。

EWC-编码 (建议参考): 120107

14. 运输

运输规定： 道路交通安全规则条例

船舶危险品装载规则

铁路局危险品装卸运输实施细则

15. 法规

适用法规： 劳工安全卫生设备规则

危险物及有害物通知规则

废弃物存储清楚处理方法及设施标准

16. 其它

因使用者的工作状况不为我们所知及不受我们控制，本产品安全资料是根据目前法律以及我们所掌握的知识编制。未得到本公司批准，该产品不得用于其他目的。

本安全资料提供使用者所有必要步骤，以免违反当地的法律和法规。
该安全资料仅是对该产品安全需要的描述，并不能认作产品性能的保证书。

本文件为打印件，无需签名亦有效。